




**CHT4**

■ Technische Daten  
technical data

Betriebsspannung supply voltage	DC 24V (16,8...32V)		
Strombelastbarkeit load current	400mA		
Ausgang output	PNP - Schließer PNP - N.O		
Ausgangsimpuls output signal	Impulsdauer 400ms duration 400ms		
Schaltzustand status	8 rote LEDs, wechselnd, Signalton, Vibration 8 red LEDs, alternating, signal tone, vibration	<b>Alle Bemaßungen in mm all dimensions in mm</b>	
Betriebszustand stand by display	8 grüne LEDs, getrennt ansteuerbar 8 green LEDs, with individual drive		
Verpolungsschutz reverse polarity protection	Schutz aller Leitungen protection of all lines		
Kurzschlusschutz short-circuit protection	kurzschluss- und überlastsicher short-circuit and overload protection		
Spannungsabfall voltage drop	<3V bei 400mA <3V at 400 mA		
Stromaufnahme current consumption	26mA bei 24V, geschaltet max. 170mA 26mA at 24V, max 170mA when switched		
Betriebstemperatur operating temperatur	-30°C bis +80°C -30°C to +80°C		
Schutzart IP degree of protection	Frontseite IP69K, front side IP69K,		
Betätigungsart type of operation	kapazitiv capacitive		
Betätigungskraft operation force	keine Betätigungskraft notwendig no operation force required		
Anschluss connection	Einzellitzen, 4-polig strings, 4-pole		

■ Auslieferungszustand  
delivery status

**SENSORtaster CHT4**





Abbildung ähnlich  
similar reference

■ Wandmontage  
wall mounting



Montageposition V  
mounting position V


**Montageanweisung**

1. SENSORtaster-Position ermitteln und zentrale Bohrung von min. Ø 45mm bis max. Ø 60mm bohren. SENSORtaster in V Montage auflegen. Löcher markieren und die 3 Befestigungslöcher bohren.
2. Steckeranschluss verbinden.
3. SENSORtaster mit Zylinderkopfschrauben M4 oder Blechschrauben befestigen und dabei das Anzugsdrehmoment max. 1 Nm nicht überschreiten!
4. Abdeckung AR4-1X# aufsetzen und mit Nut nach unten verklipsen.


**Mounting instruction**

1. Find position for sensor switch and drill centric hole of at least Ø 45mm up to max. Ø 60mm. Position sensor switch and set holes according mounting V. Mark position for the holes and drill three holes.
2. Join connection.
3. Fix the switch with screws (M4 or self-tapping screw) and tightening torque max. 1 Nm!
4. Snap on the coloured cover ring AR4-1X# and turn groove for removal downwards.


Zylinderschrauben  
M4 DIN 84




Zylinder-Blechschrauben  
Ø3.9 DIN 7971



Linsenschrauben  
M4 DIN 7985



Linsen-Blechschrauben  
Ø3.9 DIN 7981



CHT4-17#PSV-[]